

Разбавитель для переходов FMB 700

Описание продукта

Разбавитель для переходов FMB 700 представляет собой супер-медленный разбавитель и предназначен для достижения оптически незаметного перехода от нового лакокрасочного покрытия к старому и выравнивания «шагрени». Может применяться как самостоятельное промежуточное покрытие, так и добавляться в краску или лак для улучшения растекаемости.

Цвет: прозрачный.

Пропорции смешивания

Полностью готов к использованию. Перед применением хорошо взболтать.

Применение



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2~2.5 bar (сифонная подача)
1~2 туманных слоя
Сопло 1.4-1.6 мм



1,5-2,5 bar (гравитационная подача)
1-2 туманных слоя
Сопло 1.2-1.5 мм

Нанесение

Нанести на ремонтируемый участок необходимое количество слоёв одностадийного покрытия TOPCOAT или лаков CAROTEX CLEAR немного заходя за границу старого покрытия. Для формирования плавного перехода нанести 1-2 туманных слоя* FMB-700 на всю площадь окрашиваемой поверхности методом «мокрый по мокрому». При необходимости отполировать по истечении 12 часов.

*Обязательно смотрите раздел «Стандартные настройки покрасочного оборудования».

- Нанесение FMB 700 лучше всего делать методом «два пистолета». Первый покрасочный пистолет должен содержать базовую краску или лак, а второй покрасочный пистолет должен содержать разбавитель для переходов FMB 700.
- Используя метод «два пистолета» отрегулируйте давление воздуха второго пистолета, содержащего FMB 700 до 1.5~2.5 бар для обычной гравитационной или сифонной подачи.
- Нанесите 1-2 равномерных слоя методом «мокрый по мокрому», чтобы размыть границу краски или лака при этом сохраняя расстояние до поверхности 15-20см. Рекомендованная толщина пленки составляет 5-10 мкм. В случае воздушной сушки, оставьте покрытие высыхать на ночь, затем слегка отполируйте участок зоны перехода. В случае принудительной сушки, дайте покрытию остыть несколько минут, затем слегка отполируйте участок зоны перехода.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.

- Читайте инструкцию на этикетке.
- Принимайте во внимание информацию указанную в MSDS.
- Надевайте противозащитный респиратор перед процессом нанесения материала.
- Надевайте противозащитную маску перед процессом шлифования материала.
- Надевайте защитные очки, окрасочные комбинезоны и латексные перчатки перед началом работы.