

RAPTOR 2K АЭРОЗОЛЬ




Защитное покрытие RAPTOR теперь доступно в 2K аэрозоле. Простой, быстрый и удобный способ нанесения RAPTOR без потери качества. Не требует специального окрасочного оборудования. Идеальное решение для точечного ремонта (покрывает до 1.35 м²).

- Высокое качество покрытия.
- Новейшая технология 2K аэрозолей.
- Быстрый и удобный способ применения.
- Активация нажатием красного клапана на специальный механизм на дне баллона.
- Время жизни после активации – 60 мин.
- Распыление на расстоянии до объекта – 60-90 см.

Код	Описание	Цвет	Количество
RLB/AL	400 мл аэрозоль	черный	6

- Будет доступен для заказа с 2018 г.

RAPTOR 2K АЭРОЗОЛЬ




Качество RAPTOR в удобном аэрозоле

RAPTOR 2K АЭРОЗОЛЬ




1. Тщательно встряхните аэрозоль в течение двух минут.



2. Снимите красный клапан с крышки. Переверните баллон и прикрепите красный клапан к штырьку на основании




3. Поместите баллон на ровную горизонтальную поверхность и надавите на клапан с достаточным усилием для активации продукта.



4. Удалите красный клапан, (что будет означать что продукт активирован) и снова встряхните в течение двух минут.



5. Нанесите



6. Очистите распылительную насадку. Для этого переверните баллон и удерживайте нажатой насадку до тех пор, пока из сопла не начнет выходить один газ без продукта.

RAPTOR 2K АЭРОЗОЛЬ



2K RAPTOR AEROSOL

К крышке каждого аэрозоля прикреплен буклет с подробной инструкцией



Clean and degrease surface. Abrade the surface with P80-P120 grit sand paper. Reclean.



Thoroughly shake the aerosol for two minutes.

Tip: For best results on bare metal first apply RAPTOR Anti-Corrosive Epoxy Primer.



Remove this label and pull out red button from cap. Turn can upside down and place red button on pin in base.



Place can on stable, horizontal surface and apply even vertical pressure on red button to activate.



Dispose of the red button (to identify activated aerosols) and shake for two minutes. Once activated use within 60 minutes (@ 68°F).



Always wear suitable personal protective equipment before spraying: respiratory mask type A2/P2, protective glasses and nitrile/latex gloves.



First test the spray, hold the can approximately 24"-36" from the object and apply the first coat with a steady even motion.



Clean the valve by turning can upside down and spraying until only propellant leaves the nozzle.



Allow 1st coat to flash off for 20 mins and apply a 2nd coat. Repeat step 8.
Tip: If finish looks patchy a 3rd coat can be applied.



Touch dry in less than 60 mins @ 68°F (20°C). Allow to cure for 3 days before exposure to water.

Refer to product TDS for full instructions at www.raptorcoatings.com